

MONTAGE-W

Adhesivo de alta calidad para pegado rápido y potente, sin disolventes

Descripción

Adhesivo libre de disolventes de alta calidad en emulsión acrílica. Se utiliza para el pegado rápido y potente en casi todos los sustratos porosos como madera, hormigón, mampostería, panel de yeso, etc, sin necesidad de taladrar, atornillar o clavar.

Campos de aplicación

MONTAGE-W es adecuado para el pegado de paneles de aislamiento térmico de poliestireno, paneles de aislamiento acústico, marcos de madera, zócalos, paneles, suelos de madera, cerámica, cuadros decorativos, piedras naturales, tomas de corriente, etc, en soportes porosos.

Datos técnicos

Color:	beige
Contenido en sólidos:	aprox.. 80%
Densidad:	1,4 kg/l
Temperatura de aplicación:	de +5°C a +40°C
Resistencia a la temperatura:	de -20°C a +70°C
Tiempo abierto para ajustes menores:	15 minutos
Adhesión (MEL 050):	
• A 2 horas:	> 1,5 N/mm ²
• A 24 horas:	> 2,5 N/mm ²
• A 72 horas:	> 3 N/mm ²

Instrucciones de uso

1. Sustrato

Los sustratos deben estar secos y libres de polvo, grasa, etc.

2. Aplicación

MONTAGE-W está listo para su uso. Introducir el cartucho en la pistola manual especial y cortar la boquilla con inclinación. Para la unión de

materiales ligeros, MONTAGE-W se aplica sobre una de las superficies en puntos a una distancia de 20 cm entre ellos, o en cordón. Luego se ensamblan las superficies presionando hacia abajo firmemente o usando un martillo de goma. Para la unión de materiales pesados o materiales sujetos a presión, MONTAGE-W se aplica inicialmente como en el caso anterior, poniendo ambas superficies en contacto una con otra. Entonces deben separarse y esperar 5 minutos antes de ensamblar el conjunto apretando firmemente o usando un martillo de goma. Los materiales pesados que superen los 8 kg/m² deberán soportarse durante al menos 15 horas. Para soportes muy absorbentes (por ejemplo, yeso), se recomienda diluir el adhesivo con agua y utilizar una brocha para aplicarlo sobre la superficie a unir. Luego, se repite el mismo proceso de unión.

Limpieza:

En fresco el adhesivo puede ser lavado con agua. Una vez que ha endurecido puede eliminarse sólo mecánicamente.

Consumo

Consumo típico: 1 cartucho/12 metros lineales.

Presentación

Cartuchos de 310 ml.

Caducidad - Almacenamiento

12 meses, en condiciones secas y alejado de fuentes de calor.

Comentarios

- Los materiales unidos con MONTAGE-W pueden ponerse en carga después de 48 horas.
- En caso de usar el adhesivo en soportes no absorbentes la superficie del material a unir debe ser absorbente.